

◆基本整備料金表例

2023.07.21時点

装 置		不具合項目例	対策例	基本整備料金
L C	ポンプ (例 = LC-10ADvp)	送液不安定	原因特定、送液量確認	¥25,000
		液漏れ	液漏れ場所特定、締付け、送液量確認	¥25,000
		圧力不安定	チェックバルブ確認、送液量確認	¥25,000
		異音発生	異音場所特定、グリース塗布、送液量確認	¥25,000
	オートサンプラー (例 = SIL-10ADvp)	注入再現性不良	原因特定、注入再現性確認(N=5)	¥45,000
		ピーク不検出	原因特定、注入再現性確認(N=5)	¥45,000
		液漏れ, 詰まり	場所特定、注入再現性確認(N=5)	¥45,000
	UV, RI, 蛍光検出器 (例 = SPD-10Avp) <small>※PDA検出器はお問い合わせ願います</small>	ベースラインノイズ発生	セル確認と洗浄、測定再現性確認(N=5)	¥45,000
		ピーク不検出	セル確認と洗浄、測定再現性確認(N=5)	¥45,000
		感度低下	セル確認と洗浄、測定再現性確認(N=5)	¥45,000
G C	GC-2014 (一例)	装置初期化設定	初期化設定、測定再現性確認(N=5)	¥55,000
		ピーク不検出	原因特定、測定再現性確認(N=5)	¥55,000
		FID点火不良	部品交換、測定再現性確認(N=5)	¥55,000

※備考 ・修理に伴います部品交換時の部品代、追加作業費につきましては、別途ご請求となります。

・上記は一例のため、その他LCおよびGC装置につきましては、お問い合わせ願います。