


【装置前面 ⇒ 塗装傷有】



【装置全景】




【装置上面 ⇒ 塗装傷有】



【装置側面-1,2】



【装置背面と制御部拡大】



【装置背面 ⇒ ファンカバー部メッシュ一部不良】

